

# transport\_transports

CATEGORIE  
**A**

**Yzerlaan 54-56, 2060 Antwerpen**

Plaats\_Localisation

**Fashion Club 70, Antwerpen**

Opdrachtgever\_Maître d'ouvrage

**Architectuurgroep Jo Peeters, Antwerpen**

Architect\_Architecte

**Chris Stranger, Antwerpen**

Studiebureau\_Bureau d'études

**Van Roey, Rijkevorsel**

Staalbouwer\_Constructeur métallique

**Van Roey, Rijkevorsel**

Algemene aannemer\_Entrepreneur général

Foto's\_Photos: Architectuurgroep Jo Peeters

## Parking Fashion Club 70

Het renovatieproject 'Le Globe' maakt deel uit van 'Den Dam' (Antwerpen Noord). Het door de stad aangekocht gebied is erkend als opwaarderingsgebied. Fashion Club 70 behelst de renovatie van drieloodsen tot showrooms, stockruimte, bedrijfsrestaurant en parking. De nadruk ligt op de toonzalen, die 2.700 m<sup>2</sup> van de totale oppervlakte van 4.790 m<sup>2</sup> innemen.

De belangrijkste structurele ingreep is de bouw van een verdiepingsvloer in staal die losstaat van de bestaande structuur. Omdat de gevels slecht geïsoleerd waren, werd geopteerd voor een duurzame metalen bekleding. De uitvoeringstermijn van het project bedroeg slechts zes maanden! Eén loods werd vervangen door een gloednieuwe parking. Het ingesloten bouwterrein voor dit gebouw heeft een driehoekig grondplan. Tussenniveaus in thermisch verzinkt staal zorgen voor een optimaal gebruik van de krappe bouwruimte.

## Parking Fashion Club 70

Le projet de rénovation 'Le Globe' fait partie du quartier 'Den Dam' (Anvers Nord). Le site, acquis par la ville, est reconnu comme zone de revalorisation.

Le projet Fashion Club 70 englobe l'aménagement de trois hangars en showrooms, espace de stockage, restaurant d'entreprise et parking. L'accent est mis sur les salles d'exposition, qui occupent 2.700 m<sup>2</sup> sur une superficie totale de 4.790 m<sup>2</sup>.

Le terrain enclavé accueillant ce bâtiment est triangulaire. Des niveaux intermédiaires en acier galvanisé permettent une utilisation optimale de cette surface. L'intervention structurelle majeure est la construction à l'étage d'un plancher en acier indépendant de la structure existante. En raison de la mauvaise isolation des façades, le choix s'est porté sur un bardage métallique durable. Le délai d'exécution du projet n'a été que de six mois!

